REUNIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN EL MANEJO DE GRANOS

24–28 DE MARZO

2025

Foto: Central Valley Ag

SIETE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE GRANOS

1. Nunca entre a un contenedor donde se haiga pegado el grano en las paredes
2. Desactive y bloquee la maquinaria antes de entrar a un contenedor de granos o realizar tareas de mantenimiento
3. Asigne un observador capacitado en el rescate a estar afuera del contenedor para observar y monitorear por emergencias
4. Tome pruebas de la calidad del aire dentro del contenedor antes de entrar
5. Use arnés y cuerda salvavida anclada cuando entra a un contenedor
6. Nunca camine sobre los granos para hacerlos fluir o generar el movimiento
7. Controle la acumulación de polvo de grano mediante un programa de limpieza

STAND UP GRAIN SAFETY WEEK
(Semana de la Seguridad en el Manejo de Granos)

alliance
An OSHA Cooperative Program
(Alianza: Un Programa de Cooperación de OSHA)

OSHA®
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional

NGFA

GRAIN HANDLING SAFETY COUNCIL
(El Consejo de Seguridad en el Manejo de Granos)

GEAPS
Grain Elevator and Processing Society
(Sociedad de Elevadores y Procesamiento de Granos)

OSHA 4113-02 2025

#StandUp4GrainSafety • standup4grainsafety.org • 1-800-321-OSHA (6742)